




Prot. n. 696

Atti:

2.309

Garbagnate Mil, 11 GEN. 2017

Al Sindaco
Comune di Lainate
Largo Vittorio Veneto, 12
Lainatep.c. Al Dirigente Scolastico
della Scuola Primaria "Ghezzi"
ICS Cairoili di Barbaiana
Via Sicilia 9 - LainateComune di Lainate
N. 0004801 E 10/02/2017
Cla: 6.5

01

Oggetto: Sopralluogo effettuato presso la Scuola Primaria "Domenico Ghezzi" di Via Sicilia – Lainate

A seguito della segnalazione ricevuta dalla scrivente U.O.C. in data 15.12.2016 ns. prot. 51637, che segnalava una serie di criticità all'interno del plesso scolastico indicato in oggetto, si comunica che in data 20.12.2016 ns. personale tecnico ispettivo ha effettuato sopralluogo con la Vice Preside della Scuola in oggetto.

La scuola è ubicata su due piani fuori terra e piano seminterrato ad uso biblioteca; vi sono n. 12 classi per un totale di 280 alunni e vi esercitano n. 29 docenti e n. 5 personale non docente; all'atto del sopralluogo sono state accertate le sotto indicate difformità igienico sanitarie e strutturali:

- 1- al piano primo e al piano secondo manca servizio igienico per diversamente abili
- 2- al piano rialzato/terra dove sono presenti le classi 5E, 5F e 5D il numero dei bagni presenti risulta insufficiente in relazione al numero di scolari/classi
- 3- sono presenti infiltrazioni nei servizi igienici utilizzati dalle classi 3D e 3E
- 4- nell'aula di religione e nei laboratori sono presenti specchi privi di protezione agli urti
- 5- al piano primo vi sono crepe al pavimento e infiltrazione nei servizi igienici
- 6- si rileva nelle classi al piano primo installazione di bocchette di areazione di cui non è specificata la funzione

Inoltre con riferimento alla nota del 04.04.2014 ns. prot. 30656, che si allega nuovamente si rileva l'esecuzione solamente dell'imbiancatura degli spogliatoi e si confermano tutti i restanti punti.

Infine non era presente presso la struttura la seguente certificazione:

- Certificato di prevenzione incendi
- Certificato di verifica dell'impianto di messa a terra

Pertanto, considerato quanto sopra, le difformità igieniche sanitarie, strutturali e la mancata disponibilità all'atto del sopralluogo della documentazione tecnica, fatte salve altre considerazioni e accertamenti da parte dei competenti Uffici Comunali, la presente per invitare gli stessi Uffici Comunali preposti ed il Dirigente Scolastico affinché, entro 60 giorni, ciascuno per propria parte e competenza provveda ad eliminare le criticità sopra indicate dandone comunicazione alla scrivente UOC e allegando la documentazione richiesta.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Referente Area Territoriale
Garbagnate M. - Rho
Luigi Pogliani

Responsabile del procedimento: Pogliani Luigi

Responsabile istruttoria: Ruggiero Giovanni

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento di Prevenzione Medica – UOC SP – UOS Ambienti di Vita

Via Per Cesate 62 – 20024 Garbagnate Mil.se (MI) Tel. 02/49510.725/522/523– Fax 0249510.754
e-mail : prevenzionegarbagnate@ats-milano.mi – PEC: dipartimento.prevenzione@pec.aslmi1.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
U.O.C. SANITA' PUBBLICA/ ASL Milano1

U.O. S. Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport
Area territoriale RHO
Via Manzoni, 7 - 20017 RHO
Tel. 029320851- Fax 02/93208548
Mail: prevenzione.rho@aslmil.mi.it

RHO, 04-04-2014
Prot. n° 30565
Classe 2.3.05.13

AI
-Signor Sindaco
del Comune di Lainate
AI
- Dirigente scolastico
della Sc. Primaria 'Ghezzi'
Dr. B. Danini /ICS Calroli di Barbaiana
-Via Sicilia, 9 fraz. Grancia di Lainate

**Oggetto: Prescrizioni da Sopralluogo di vigilanza del 26 marzo presso la Sc. Primaria
'Domenico Ghezzi'**

1. Dotare di umidificatori ad acqua tutte le aule (v. microclima)
2. **Palestra:** 1) Provvedere di porta antipanico il Corridoio che porta alla Palestra 2) eliminare le tracce di umidità sul soffitto, verificandone le cause. 3) tinteggiare le pareti degli spogliatoi.
3. Eliminare le crepe sulle pareti del Corridoio di accesso all'Aula di INGLESE e nei bagni maschi al primo piano.
4. **Bagni:** 1) bagno Femmine al primo piano: provvedere a mettere copertura idonea al punto-luce 2) sostituire piastrelle rotte e mancanti nel bagno femmine. 3) verificare l'idoneità del numero di water nei bagni a piano terra in rapporto al numero scolari/classi, in quanto attualmente di numero insufficiente.
5. Aggiustare controsoffittatura rotta nelle classi V° E ed F
6. In classe 1° F controllare funzionalità tapparella difettosa come anche in IV F.
7. Provvedere di copri-lampada il punto-luce della ex-Infermeria
8. Mensa: togliere la ruggine dal termosifone nel bagno del personale e tinteggiare la parete che presenta scrostature
9. Sistemare le 'ciabatte' di raccordo elettrico ad altezza di sicurezza
10. Sostituire i vetri in plexiglas dove rotti delle lance antiincendio.
11. Mettere cartellonistica idonea antiFumo in varie parti della Scuola
12. Provvedere di adeguati mezzi di oscuramento le classi.
13. Mettere in Cortile cartellonistica x i punti logistici di ritrovo/piano di evacuazione.

Per quanto sopra evidenziato, considerati i possibili rischi igienico-sanitari nonché di sicurezza, fatti salvi i diritti di terzi e/o Vs. diverse determinazioni, si chiede alla S.V. l'adozione di tutte quelle opere necessarie ad eliminare tutti gli inconvenienti sopra descritti.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE MEDICO
Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sport
Dott. Aquilele Campiotti

-Responsabile del Procedimento: Dr. Aquilele Campiotti - Tel: 02/97973404 - aquilele.campiotti@aslmil.mi.it
-Referente della pratica: Assistente Sanitario Lorena Falabretti - Tel: 0331.925692 - lorena.barbara.falabretti@aslmil1.mi.it